

各 位

会 社 名 株式会社ダルトン  
代表者名 代表取締役社長 矢澤 英人  
(JASDAQ・コード7432)  
問合せ先 取締役副社長 安藤 隆之  
(電話：03-3549-6800)

## 商品の不具合に関するお知らせ

このたび、当社が販売しておりました商品において、以下のとおり不具合が発生したため、改修作業を実施することとしましたので、お知らせいたします。

## 1. 事実の概要及び経緯

当社が平成元年1月から平成22年12月の期間、販売しておりましたドラフトチャンバー等局所排気フードの一部機種において、一定の条件で使用することで、内部配線系統の一部が過熱により焼損する危険性があることが判明いたしました。そのため、当社としましては、お客様に安心してお使いいただくため、当該商品の改修作業を実施することといたしました。

なお、本件の内容及びお問合せ対応窓口につきましては、当社ホームページ並びに平成26年12月10日付の日刊工業新聞及び化学工業日報等に社告を掲載して告知いたします。

## 【対象商品】

商品名称	商品番号	販売時期
ドラフトチャンバー	DS型、DE型、DC型、DN型	平成元年1月～平成7年12月
	DF型	平成7年4月～平成19年12月
	DFV型	平成19年4月～平成22年12月
卓上フード	TQ型	平成元年1月～平成22年12月
R Iフード	RK型、RKN型、RF型、RW型、RWN型	平成元年1月～平成22年12月
樹脂製ドラフトチャンバー	EC型、PC型	平成元年1月～平成22年12月

## 2. 業績への影響について

本件による業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績への影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。

以上