



2022年3月11日

各 位

上場会社名 ダイハツディーゼル株式会社
代表者 取締役社長 堀田 佳伸
(コード：6023 東証第2部)
問合せ先 取締役常務執行役員 水科 隆志
(TEL. 06-6454-2331)

守山第一工場における火災事故について (第二報)

当社守山第一工場において 2022 年 3 月 7 日に発生いたしました火災事故につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

この火災により、近隣住民の皆様をはじめ、お取引先様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時

出火 2022 年 3 月 7 日 (月) 午後 8 時 50 分頃
鎮火 2022 年 3 月 7 日 (月) 午後 9 時 23 分

2. 発生場所

滋賀県守山市阿村町 4 5 番地
ダイハツディーゼル株式会社 守山第一工場 機械第 2 工場内ミーティングルーム

3. 被害状況

人的被害はございません。

物的被害につきましては、機械第 2 工場内のミーティングルームを焼損いたしました。また、隣接する一部の生産設備に損傷を確認しております。

近隣への被害はございません。

4. 生産への影響

消防署の現場調査完了後、一部の生産設備を除き稼働を再開しております。なお、生産への重大な影響はない見通しです。

5. 出火原因

機械第 2 工場内のミーティングルームにある電気ポットの電源コードから発火し、延焼したものと推定いたしました。

再発防止につきましては、関係当局のご指導を仰ぎつつ適切な対策を実施してまいります。

6. 業績への影響

連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上