

平成 23 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 ローヤル電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐藤 和義
(J A S D A Q ・ コード 6 5 9 3)
問合せ先
役職・氏名 管理本部総務部長 太田 義彦
電話 0 4 8 - 5 8 3 - 6 5 3 0

製品不具合に関するお知らせ

当社の製品において、不具合が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 製品不具合の発生について

当社が、平成22年10月より製造しております換気ファンにおいて、運転時にモーター軸受部から異音を発する等の不具合が発生し、現在、該当製品につきましては、代替品と交換する等の対応を実施しております。

2. 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、上記に伴う、代替品の製造費、交換費等の発生により特別損失の可能性がございます。また、平成24年3月期の通期連結業績予想につきましては、現在精査中であり、修正が必要となる場合には速やかにお知らせいたします。

以 上