

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役 前田 和彦
(J A S D A Q ・ コード 8886)
問合せ先 総務部長 寺本 博
(電話 052-249-3503)

準耐火建築物施工に関する国土交通大臣認定取得のご報告

平成25年11月26日付「準耐火建築物に関する不適合施工について」においてご報告した通り、当社が建築した準耐火建築物（木造3階建の一部）について、間仕切壁の施工方法の一部が国土交通大臣認定の内容に適合していない、もしくは不適合施工の可能性があること、並びに天井と壁の取合い部分の施工が告示に適合していない、もしくは不適合施工の可能性があることが判明しました。

このうち、間仕切壁の施工方法について、当社では当該施工方法による国土交通大臣認定を新たに取得する準備をしておりましたが、この度、国土交通大臣認定を取得し、当該施工方法が法令に定める耐火性能を有していることが確認できましたので、ここにご報告いたします。なお、該当するお客様に対しましては、国土交通省および特定行政庁の指導の下、速やかにご報告とご説明をさせていただきます。

お客様をはじめ、株主の皆様及び市場関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしておりますこと、謹んで深くお詫び申し上げます。

記

1. 国土交通大臣認定取得について

当社が主体となり、当社施工方法（注）による仕様で耐火性能試験を実施し、本日付で国土交通省より当社に対して、「間仕切壁の45分準耐火構造の国土交通大臣認定」（認定申請者：当社）の通知がありました。

（注）間仕切壁につき、横胴縁なし、石膏ボード留め付けビス（ねじ）の長さ28mm、ねじの間隔が外周部・中間部ともに250mm以下で施工。

2. 業績に与える影響について

現時点においては、不適合施工の件数と是正方法が確定していない状況であり、業績に与える影響は不明であります。判明し次第、速やかに開示いたします。

以 上